

inspecta Oy, P.O.Box 44
 FIN-00811 HELSINKI, FINLAND, EUROPE

 Tarkastus pvm. Test date
17.9.2004


 Sivu Page
1 / 2
 Työmääräin Workorder

		Mittauskalusto Measurement equipment Leica TDA505
		Mittaja Verification officer Lasse Tuurala, Inspecta Oy, Telekatu 12, 20360 TURKU
		Mittauskaluston kalibrointitodistus Calibration number of the equipment M-04L241a)
Tilausnumero Order number	Työnumero Worknumber	Kalibrointipaikka Place of calibration Mittatekniikan keskus, konepajametrologia
Mittatarkastuksen kohde Inspection object Mittapöytien tarkastus (2 kpl 1550x970)		Käytetyt tähykset Used reflector CCR 1,5", linjarit
Piirustus numero Drawing number		Aloitustempötila Start temperature +22°C
		Lopetuslämpötila End temperature +22°C
		Ilmanpaine Atmospheric pressure 1004 hPa
		Mittayksikkö Measurement units mm

Huomautukset Notes

TULOKSET 1550X970

Vanha pöytä


 Mittaajan allekirjoitus
 Signature of the verification officer


Lasse Tuurala

 Asiakkaan allekirjoitus
 Signature of the client

*eli näyttää vähän liian
(jampiti on hyvä)*